

Viby Dals Vandværks produktioner 2021



VDV3



VDV2



VDV1



VDV4



VDV5

Viby Dals Vandværk a.m.b.a.

Generalforsamling d. 25. Maj 2021

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Beretning om det forløbne år.**
- 3. Præsentation og godkendelse af regnskab.**
- 4. Præsentation og godkendelse af Takstblad**
- 5. Valg af ordinære medlemmer t. bestyrelsen.**
Afgang efter tur: Søren Rasmussen(modtager ikke genvalg)
Lars Gjessing
Jan Rasbo(modtager ikke genvalg)

Der skal vælges i alt 3 medlemmer t. bestyrelsen

- 6. Valg af 2 suppleanter**
- 7. Valg af revision**
- 8. Behandling af indkomne forslag**
- 9. Afstemning om overførsel af 15.000 Kr.**
til Gavefondets disposition
- 10. Eventuelt.**

Takstblad for Viby Dals Vandværk A.m.b.a 2021

Grundafgift:	685,00 Kr./Husstand
Grundafgiften udregnes individuelt ved større stikledninger end 32 mm med udgangspunkt i transportatværdien fra en 32 mm stikledning = 1 husstand	
Vandafgift:	6,60 Kr./Qbm.
Købere jfr. Vedtægterne	6,60 Kr./Qbm.
Tilslutningsafgift: (hvor hovedledningsnet er udlagt):	
Kapitalindskud:	27.568,00 Kr.
Stikledningsandel :	10.416,00 Kr.
I alt:	37.984,00 Kr.
Tilslutningsafgift: (hvor hovedledningsnet ikke er udlagt)	
Kapitalindskud:	27.568,00 Kr.
Stikledningsandel :	10.416,00 Kr.
I alt:	37.984,00 Kr.
+ hovedledningsnets etablering, Ø >75 mm	840,00 Kr./m
+ forsyningsledningsnet etablering Ø < 50 & Ø >32 mm	405,00 Kr./m
Indvindingsafgift:	0,00 Kr./m2
Målerafgift:	100,00 Kr.
Kildepladsbeskyttelsesbidrag:	0,40Kr./m2
Genåbningsafgift:	2.500,00 Kr.
Gentilslutningsafgift jfr. Vedtægterne	5.000,00 Kr.
Rykkergebyr 1. gang	100,00 Kr.
Rykkergebyr 2. gang	150,00 Kr.
Rykkergebyr 3. gang	500,00 Kr./evt. lukning
Rykkergebyr 4. gang	lukning og eksklusion
Udover vandafgift og moms opkræves den gældende afgift for ledningsført vand efter aflæst forbrug for 2018:pt:	
	6,37 Kr. pr. Kubikmeter

Alle priser er ekskl. Moms.
Kapitalindskud er momsfrit

Viby d. 1. Januar 2021

Bestyrelsen

Generalforsamling d. 25 Maj 2021

Forsyningsområde: Vandværkets forsyningsområde blev i 2020 ikke udvidet

I Viby fik vi i 2019 en ny tilslutning til en kommende forening af 41 huse på den tidligere Steff grund. Køberen hedder: Fischer Ejendomme og har til huse i Greve, stikket blev taget i Emilsgave, som en 90 mm til målerbrønd. I Løbet af 2020 blev hele bebyggelsen sidst på året færdig, og en hel del af lejlighederne blev beboet.

I store Ladager fik vi i løbet af 2020 lagt ledninger ud i Nordmarken, ikke som først antaget langs vejen/i kanten af vejen, men ” lige frem og til venstre og højre idet ejeren af Nordmarksvej 2, gerne så ledningen gå lige frem og til venstre til Nordmarksvej 4, og til højre og ind til nordmarksvej 2, der så på sigt vil blive endnu et nyt medlem, når deres anlæg, står for at skulle renoveres. Den nye på nordmarksvej nr. 4, skulle have opført et nyt hus på grunden, men sikkert på grund af den generelle corona tid er det ikke blevet til noget endnu

Værket har dog fået en henvendelse om et muligt nyt medlemskab, fra Rugbjergvej no 6, hvor to unge mennesker har købt og måske ikke fortsat vil have deres egen brønd/vandværk

Samlet betyder dette, at værket ikke har fået flere medlemmer i 2020

Det samlede værk består således stadig af:

703 Medlemmer

23 Købere.

Takstblad:

Takstbladet for 2021 er det samme som i 2020.

Taksterne er kun reguleret med ændringen i forbrugerprisindexet, som var på 0,6 %. +

0,6 % negativ rente fra den fantastiske bankverden, vi er nødt til at øge med samme procentsats, som de, hvis vore penges købekraft, skal bibeholdes – altså en samlet stigning i 2021 på 1,2 %

Fremover vil tilslutningsbidraget bestå af to elementer, kapitalindskuddet, (aktieandelen hvis vi havde været på aktier) og stikledningsbidraget, (udgiften til

stopbane, evt. målerbrønd, måler m.v), og en klar adskillelse af tilslutning, hvor hovedledningsnet ER udlagt og tilslutning i/til områder hvor hovedledningsnet IKKE er fremført eller udlagt. Dette har helt afgørende betydning for vandværket, når

det skal stipuleres , hvad en tidligere enkeltindvinder skal betale for at få indlagt vandværksvand.

Endvidere vil bimålere for fremtiden blive afregnet på tilsvarende måde, idet de også skal indgå i vandværkets kontrol og fornyelses rutine, for at ejendomme med procesvand fremover vil kunne få fradrag i ”afgifter” af ledningsført vand, alternativ hertil er, at der skal betales afgift af hele ejendommens vandforbrug.

Alle priser i Takstbladet, undtagen ”kapitalindskuddet” er eksklusiv Moms.

Vandforbrug:

Skemaet viser udviklingen i vandforbruget de sidste år, fra vi begyndte med vandmålere:

	1990 -	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet forbrug:	57,8	119,6	122,5	130,5	130,7	137,3	122,5	135,6
Industriforbrug:	43,4	4,9	7,5	5,4	7,1	8,8	9,5	12,8
0		6,2	4,8	6,1	6,1	6,1	8,0	7,1
Antal husstande:	369	868	876	880	882	884	892	913

Forbrugstillene er i 1000 kubikmeter.

Af skemaet fremgår det, at de to industriforbrugere samlet har brugt lidt mere vand i 2020 end året inden, disse forbrug er tilsyneladende svagt stigende i disse år.

Af skemaet ses det tydeligt at den samlede udpumpning igen steg fra 2019 til 2020 , og når det tages i betragtning at industrien har øget forbruget i 2020 er forbruget i den øvrige del af værket også steget noget i 2020, det skyldes det faktum at på grund af corona har folk været ”hjemme” meget mere end tidligere , og derfor er der blevet brugt meget mere vand ”hjemme”

Samlet er værket dog på vej mod et lidt større forbrug, dels er den økonomiske/corona nedgang ved at være slut , med deraf større aktivitet på industrisiden(Grønningen/Vestergade) dels er der ved Ørstedgård ,der kom en svineproduktion sidste år blandt medlemmerne, som dog nok opvejes af tabet af minkfarmen på Hestehavevej, der som bekendt også fik Mettes kolde skulder og endelig de nye lejligheder på Industrivej,som gradvis bliver mere og mere besat.

Debitorer:

Det har i 2020 været nødvendigt at nedskrive debitormassen, idet ,der har været en tvangsauktion , hvor værket ikke havde pant for sit tilgodehavende.

Boringerne: Den ene boring i Hønske Valore/ VDV4 "faldt" sammen i 2019 – hvorfor den blev syreskyllet en lille uge , i et forsøg på at redde den ,så den igen gav vand, det lykkedes og pt, fungerer den 75 %, så i 2021 vil den skulle have endnu en syreskyldning for at se om den kan komme sig næste helt. Det er boringen nærmest Viby, den dybeste på 86 m, hvis det ikke fører til nogen væsentlig forbedring , vil det måske blive nødvendigt at slå en ny boring.

Ledningsnettet. På ledningsnettet er der blevet udvidet med ledningerne på Nordmarksvej ,Ladager , afsluttet med to målerbrønde til nr. 2 og nr. 4, Ledningen er lagt som en dobbelt 50 mm så ,den ene med tiden kan fortsætte gennem Ørsted Hestehave til Ramsølille, og med tiden dér mødes med den "dobbelt" ledning der er lagt frem til Ramsøvejen 38

Værkerne: I VDV 1 blev der i 2020 opført en lille tilbygning til generatorrummet , til haveredskaber og feks. Salt. Der blev inde i værket skiftet en forsyningspumpe og sat en ny reserve klar , hvis det skulle blive nødvendigt

I VDV 2 er der i 2020 sat en ny automatisk udluftning på rentvandspumpen, som om natten havde tilbøjelighed til at bundcavatere, så der opstod luft på udgangen, ligeledes her er der sat en ny reserve pumpe.

I VDV 3 , er der i 2020 ikke foretaget noget nyt.Men også her er der sat en ny reservepumpe klar.

I VDV4 er der i 2020 ikke foretaget noget,ud over almindelig vedligehold , også sat nye reserve pumper klar

I VDV 5 er der intet sket i 2020

I VDV6 er der i 2020 ikke foretaget andet end alm. vedligehold med maling af facaderne ,

I VDV7 er der ikke foretaget noget i 2020

I VDV8 – (valore vandværk) er der intet foretaget i 2020,det er dog besluttet at dette tidligere værk, skal nedlægges hvorfor , den nye pumpe i boringen tages op renses og lægges på lager

,i første omgang hos Dalgård i Holbæk, herefter tømmes grunden for bygning og strømmen afbrydes hos Seas og borttages, den tilbageværende tomme matrikel vil blive overdraget til mægler til salg.

I VDV 9 var renoveringen og ombygningen tilendebragt i 2017, således at værket i dag fremstår som en normal produktion med iltet/filtreret råvand, der herefter lagres i rentvandstanke, hvorfra der pumpes ud til forbrugerne fra tre parallelle rentvandspumper, styret efter efterspørgslen i ledningsnettet.

Ringforbindelsen via Vesterled fra VDV4 , udgør backup sikkerheden ,hvis der skal arbejdes med boringen – eller denne måtte svigte. Udover den interne sikkerhedslinje til VDV4 har vi også den eksterne ringforbindelse til Ejby.

I 2017 blev dette afprøvet til 100 % , da ringledningen forsynede Ladager alene i et halvt år, det forløb perfekt og giver vished for at Ladager hermed er dobbeltforsynet ”internt” uden at skulle ty til ringforbindelsen til Ejby.

Selve værket fik nyt isoleret tag m. 300 mm, den ene væg med 100 mm isolering samtidig med opførelsen af et også isoleret hygiejne rum, så man også her skal igennem en sluse for at komme ind i værket. Isoleringen af bygningen fører til en meget konstant lav rumtemperatur , som sammen med konstant affugtning , sørger for mere optimale rumforhold end tidligere.

I 2018 fortsatte vi med dels at isolere væggen mod Naboen(Gerner)dels inddrage det frie hjørne i bygningen , for her at etablere et Hygiejnerum, som ved de andre produktioner.Der mangler dog her et nødstrømsanlæg , hvilket blev anskueliggjort fuldt ud ved 2 tilfælde i 2019 , da storm kappede ledningerne et eller andet sted mod køge/ejby,hvis der havde været en generator ville byen have haft vand, hvorfor ringforbindelsen ikke trådte til ,skyldes at ventilen er elektrisk styret.

Årsagen til at vi i alle produktioner har valgt at sætte ekstra rentvandspunper, er at ALLE vvs grosisterne IKKE har pumper på lager, men kan skaffe:” hurtigst muligt – om nogle dage” og det kan vore medlemmer IKKE vente på.

Vandkvalitet

Vi har i dag 5 fungerende vandproduktioner, der pumper ud på samme sammenhængende ledningsnet.

En produktion i VDV4 (Hønske-Valore) en produktion i VDV1 (Viby Dal), en i VDV2 (Gl. Viby) og en i VDV3 (Øster-Syv) og VDV9 (Ladager)

Tidligere udsendte vandværket kopier af alle analyserapporterne til medlemmerne i forbindelse med udsendelsen af vandfakturaer, det gør vi ikke længere, samtlige analyser kan i dag ses på værkets hjemmeside , www.vdv-vand.dk, hvor de lægges op, så snart værket får dem fra analyseinstituttet .Dette sparer værket for en masse udgifter til denne udsendelse , dels bliver informationen spredt meget hurtigere.

Hjemmeside:

Det har været en glæde at kunne konstatere at flere og flere bruger vor hjemmeside til at holde sig informeret , om dels analyser men også brud, der måske har været i ”ens” nærområde, det er meget positivt at så mange af medlemmerne allerede har været inde på siden og at den allerede er forholdsvis godt besøgt, det er jo meget hurtigere at få spredt nyt i en fart ,hvis der danner sig en tradition for ind imellem at kigge på hjemmesiden for at se vandanalyser, kommende målerudskiftninger og lignende.

Vores hjemmeside vil i 2020 og fremover løbende undergå en forandring , den er for ”gammel” er røget bagerst i søgninger og er ikke mobilvenlig – som vi for nylig er blevet gjort opmærksom på, den vil derfor blive fornyet med disse forbedringer og blive mere interaktiv. Vi lovede sidste år at det ville ske i 2018 , men men det går ikke altid som præsten prædiker , og det vil først blive klart i 2021 og fread.

Kildeplads- beskyttelse

I 2013 købte VDV vores første egentlige egen kildeplads- arealet i Øster Syv på 2½ Ha. mellem Fauerbjergvej og Jernbanen. Dette område er nu fuldstændigt taget ud af produktion. Der vil ikke blive drevet noget som helst på området, hverken landbrug eller alternativ form for drift, og der vil ikke foregå jagt , i det hele taget vil området blive som et refugie for udvikling, der vil blive plantet bær- og frugttræer, med det ene formål at opbruge den gødning der måtte være tilbage efter tidligere landbrugsdrift, og ellers er det meningen at udlægge området til ’eng’ så der i fremtiden er klart til at kunne bruges til så ren en kildeplads , som tiden nu har gjort det muligt at nå at astedkomme.



WHO advarer: Roundup kan være kræftfremkaldende

MILJØ Det stærkt debatterede ukrudtsmiddel Roundup er endnu en gang kommet i søgelyset. Denne gang er det Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som udsender en alarm om, at det verdenskendte midlets aktive ingrediens, glyphosat, kan være kræftfremkaldende for mennesker.

Derfor opfordrer WHO's kræftagentur (IARC) gartnere og landmænd til at omgå det populære ukrudtsmiddel fra Monsanto med varsomhed, skriver The Independent.

Både i Europa og i USA har stoffet glyphosat været genstand for ophedet debat, og bekymringen har bl.a. medført et krav i staten Vermont om, at fødevarerproducenter fra juni 2016 skal skrive på etiketter, hvis produktet indeholder GMO-afgrøder.

Studier har nemlig vist, at 'Roundup Ready'-sojabønner i USA indeholder rester af glyphosat. Ligesom IARC har fundet glyphosat i urin og blod hos landmænd, der bruger midlet på markerne.

Stoffet er endvidere blevet fundet i vand og luft, hvor det er blevet påvirket af larm, smøt, som typisk bruges noget mere koncentreret blanding af end den Roundup bliver solgt til husebrug.

Den amerikanske regering har dog stået god for glyphosat, som primært bliver brugt på majs-, soja- og sukkerroemarken. Men forventes det altså, at undersøgelserne vil lægge pres på magthaverne, også i EU, skriver Financial Times.

I 2019 begyndte vi på en nyt tiltag: at informere vore medlemmer, om den enorme bagside mange års brug af vore jorde har medført for vores unikke grundvand. Det skete ved kuvertfyld sammen med vandregningen og vil i fremtiden ske så længe vi sender regningerne med "post", senere vil dette få sin egen plads på hjemmesiden.

Skovbo Vandsamarbejde

I Skovbo Vandsamarbejde, hvor Formandsskabet går på skift mellem de deltagende private vandværker og sekretariatsfunktionen varetages af Københavns Energi nu HOFOR, er der fortsat et stort arbejde at gøre med at lukke gamle sår i jordskorpen fra brønde og nedlagte borer. Der kan derfor ikke opfordres nok, til at melde, hvis man har kendskab til brønde, så vi kan få disse lukket.



Skovbo Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og borer

Man kan undervurdere betydningen af mange gamle ubenyttede brønde og borer, der kan virke usædvanlige, men det vist sig, at brønde og borer er en stor risiko for det regionale grundvand – og dermed også for drikkevandet.



Alle gamle brønde og borer i Skovbo Vandsamarbejde er blevet lukket. Det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet og dermed også drikkevandet.

Der er en stor risiko for, at gamle brønde og borer kan blive brugt til at smide affald i, og det kan være en stor risiko for grundvandet.

Skovbo Vandsamarbejde har derfor besluttet at lukke alle gamle brønde og borer, der ikke er brugt til drikkevand.

Det er vigtigt, at alle gamle brønde og borer bliver lukket, og det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet.

Man kan undervurdere betydningen af mange gamle ubenyttede brønde og borer, der kan virke usædvanlige, men det vist sig, at brønde og borer er en stor risiko for det regionale grundvand – og dermed også for drikkevandet.

Alle gamle brønde og borer i Skovbo Vandsamarbejde er blevet lukket. Det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet og dermed også drikkevandet.

Skovbo Vandsamarbejde har derfor besluttet at lukke alle gamle brønde og borer, der ikke er brugt til drikkevand.

Det er vigtigt, at alle gamle brønde og borer bliver lukket, og det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet.

Man kan undervurdere betydningen af mange gamle ubenyttede brønde og borer, der kan virke usædvanlige, men det vist sig, at brønde og borer er en stor risiko for det regionale grundvand – og dermed også for drikkevandet.

Skovbo Vandsamarbejde har derfor besluttet at lukke alle gamle brønde og borer, der ikke er brugt til drikkevand.

Det er vigtigt, at alle gamle brønde og borer bliver lukket, og det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet.

Man kan undervurdere betydningen af mange gamle ubenyttede brønde og borer, der kan virke usædvanlige, men det vist sig, at brønde og borer er en stor risiko for det regionale grundvand – og dermed også for drikkevandet.

Alle gamle brønde og borer i Skovbo Vandsamarbejde er blevet lukket. Det er en vigtig del af arbejdet med at sikre grundvandet og dermed også drikkevandet.

Skovbo vandsamarbejde deltog aktivt i at opspore punktkilder, fysisk i området mellem Slimminge og Svenstrup, hvor der er konstateret pesticider tæt på Slimminge og i en af deres to borer, det lykkedes at finde to "hotspot" – gamle maskinstationsadresser- fremover vil Regionen, der har ansvaret og opgaven med afværge og oprydning, derfor være væsentligt bedre klædt på til at tage aktion på denne forurening, og forhåbentligt komme i mål, inden Slimminge's anden boring rammes. Bestyrelsen i Viby Dals Vandværk har dog besluttet at melde værket ud af dette samarbejde, dels fordi vi er nået rigtigt langt med lukning af brønde, dels fordi ånden her ikke længere er som da Skovbo Vandsamarbejde blev startet, vi vil derfor forsøge at være med til at danne et Roskilde /Lejre vandsamarbejde, i forbindelse med det kommende nye Hoforværk ved Gevinge

Vandmålere

Der blev i 2020 skiftet målere i Assenløse, Blomstermarken, Valmueengen og Kløvermarken

Beredskabsplan:

En ny samlet bedredskabsplan nåede ikke at blive lavet i 2020, men resterer til 2021.

Regulativ:

Der er ikke i 2020 sket ændringer i værkes regulativer, udover ændringen til et nyt i 2017 i forbindelse med ændringen fra I/S til A.m.b.a

Måleraflæsning:

Vandværket har igennem årene uniformeret vore måleraflæsere i jakker-, t-shirts, kasketter, så de fremtræder med den legitimitet, de har. Dette tøj SKAL selvfølgelig bæres når man er "ude" i vores ærinde, de skal være høflige, op opføre sig ydmygt, og Ja i år har et par af dem været yngre, end vi har været vant til de sidste år, men dels tager vi

måleraflæserne blandt medlemmerne , dels skal man indimellem starte forfra ,hvilket kommer til at betyde at alderen på de pågældende , igen falder, men en opfordring skal her lyde til at hjælpe de nye , de kommer kun for at hjælpe os,
Og så vil spejderne hjælpe os med at måleraflæse i sommerhalvåret og måske også vinterhalvåret, det vil give endnu nogle nye ansigter som jeg vil håbe bliver vel modtaget (selvfølgelig sammen med Ledere).
I disse tilfælde vil Spejderne være i deres egne uniformer.

Ringforbindelser

Det har i 2020 ikke været nødvendigt at åbne ringforbindelserne til omliggende vandværker

Gavefondet:

Gavefondet har i 2020 IKKE ydet støtte til :
Idet der ikke har været nogle ansøgninger

Fondet har derfor ikke i 2020 benyttet sig af det beløb ,VDV donerede i 2019

Fondet består i 2021 af:

Carsten Krøis	Valmueengen
Birgitte Rosenberg	Emilsgave
Henrik Jacobsen	Dåstrup (spejderne)

Hjemmeside: www.vdv-vand.dk

Formanden
Søren Rasmussen

Regnskab for Viby Dals Vandværk a.m.b.a. 01.01.2020 - 31.12.2020

Resultatopgørelse

	2020	2019
Salg af vand:	1.628.330,86	1.620.189,23
Andre Driftsindtægter:	13.079,08	85.638,96
Ekstraordinære indtægter:	<u>-42.226,96</u>	<u>4.673,92</u>
Indtægter i alt:	1.599.182,98	1.710.502,11
Driftsomkostninger:	<u>1.296.141,98</u>	<u>1.211.797,09</u>
Resultat før afskrivninger og finansielle poster:	303.041,00	498.705,02
Afskrivninger jfr. Note 2-6	<u>353.171,78</u>	<u>355.876,08</u>
Resultat før finansielle poster:	-50.130,78	142.828,94
Finansielle poster netto:	-23.231,23	-20.059,15
Årets resultat:	<u>-73.362,01</u>	<u>122.769,79</u>

Balance

Note	31.12.20	31.12.19
Aktiver		
1 Likvide aktiver	3.632.996,21	4.044.240,30
2 Grunde	537.014,89	537.014,89
3 Bygninger	1.429.484,34	1.341.077,49
4 Boringer	501.997,90	557.775,45
5 Maskiner	1.141.088,89	1.193.558,12
6 Ledningsnet	6.930.237,93	6.561.812,16
Finansielle Anlægsaktiver	0,00	44.226,50
Tilgodehavende	486.480,59	441.140,50
Aktiver i alt	14.659.300,73	14.720.845,87
Passiver		
8 Egenkapital	14.002.370,93	14.075.732,94
9 Gæld t.d. Offentlige	541.583,39	566.730,84
Kreditorer	115.346,41	78.382,09
Passiver i alt:	14.659.300,73	14.720.845,87

Regnskabet er revideret og godkendt d. 28.03.2021. Indtægter og udgifter er fundet stemmende med bilag og kassebeholdningen er konstateret tilstedeværende.

Revisor

Bestyrelsen

Jens Olsen

Søren Rasmussen

Lars Gjesing

Peter Johansson

Jan Rasbro

Henrik Wind

Noter til Resultatopgørelse & Balance pr. 31.12.2020

Note 1.	Likvide aktiver	
	Indestående bank	3.625.497,71
	Kontantbeholdning	7.498,50
	Likvide aktiver i alt	3.632.996,21
Note 2.	Grunde	
	Værdi pr.31.12.2019	537.014,89
	Tilgang 2020	0,00
	Afgang 2020	0,00
	Grunde pr. 31.12.2020	537.014,89
Note 3.	Bygninger	
	Værdi pr. 31.12.2019	1.341.077,49
	Tilgang i 2020	117.580,00
	Afskrivninger, 2%	-29.178,15
	Bygninger pr. 31.12.2020	1.429.484,34
Note 4.	Boringer	
	Værdi pr. 31.12.2019	557.775,45
	Tilgang 2020	0,00
	Afskrivninger, 10%	-55.777,55
	Boringer pr. 31.12.2020	501.997,90
Note 5.	Maskiner	
	Værdi pr. 31.12.2019	1.193.558,12
	Tilgang i 2020	74.318,40
	Afskrivninger, 10%	-126.787,65
	Værdi pr. 31.12.2020	1.141.088,87
Note 6.	Ledningsnet	
	Værdi pr. 31.12.2019	6.561.812,16
	Tilgang i 2020	509.859,20
	Afskrivninger, 2 %	-141.433,43
	Ledningsnet pr. 31.12.2020	6.930.237,93
Note 7.	Finansielle Anlægsaktiver	
	Lån	0,00
	Værdi pr. 31.12.2020	0,00
Note 8.	Egenkapital	
	Egenkapital pr. 31.12.2019	14.075.732,94
	Tilslutningsbidrag 2020	0,00
	Over-/underskud i 2020	-73.362,01
	Egenkapital pr. 31.12.2020	14.002.370,93
Note 9.	Gæld til det Offentlige	
	Miljøskat	417.941,72
	Moms	90.060,72
	A-Skat m.v.	33.580,95
	Gæld til det Offentlige pr. 31.12.2020	541.583,39

GRUPPE A-PARAMETRE
DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blakken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20210215/004

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Udvendig hane Vesterled 2 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 10:05 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017	
Temperatur	5,1	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Partikler				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	6	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	4,1	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,76	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	67,2	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,070	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M008	6%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

 i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf. 45 80 31 33

Vibby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20210215/005

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Udvendig hane Vesterled 2 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 10:12 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006			
Temperatur		5,8	°C				
Lugt*		Ingen lugt					
Smag*		Normal					
Farve*		Ingen					
Udseende*		Partikler					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C		pr.ml	1	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal		Pt mg/l	2,6	15	DS/EN7887:2012, M035	15%	
Turbiditet		FNU	0,08	1	DS/EN7027:2016, M036	5%	
pH		pH	7,3	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	67,3	250	DS/EN27888:2003	2%	
Jern, total		Fe mg/l	0,018	0.2	DS225:1939 mod.	10%	
Ilt		O ₂ mg/l	6,8		DS/EN 5814:2012, M022	5%	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2021-02-09 rapport nr. 20210215/004

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r; Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant

**Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby S**

Analyserapport nr. 20210215/003

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Kælder, Udslagsvask Hegnedevej 9	Prøvedato: 2021-02-09 KL 09:52	Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Temperatur		4,4 °C					
Lugt*		Ingen lugt					
Smag*		Normal					
Farve*		Ingen					
Udseende*		Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _T	
Kimal v. 22°C pr.ml			2	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal Pt		mg/l	1,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%	
Turbiditet		FNU	0,21	1	DS/EN7027:2016, M036	5%	
pH		pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	57,3	250	DS/EN27888:2003	2%	
Jern, total Fe		mg/l	0,033	0.2	DS225:1939 mod.	10%	
Ilt O ₂		mg/l	11		DS/EN 5814:2012, M022	5%	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2021-02-09 rapport nr. 20210215/002

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

GRUPPE A-PARAMETRE
DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby S

Analysereport nr. 20210215/002
16. februar 2021
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Kælder, Udslagsvask Hegnedevej 9 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 09:46 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017		
Temperatur		11,5	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml		1	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	1,2	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,09	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	58,1	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,013	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M008	6%
Ilt	O ₂	mg/l	10		DS/EN 5814:2012, M022	5%

**Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.**

Analyserapport nr. 20210215/007

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Bodsbjerggårdvej 48	
Temperatur		5,5	°C	Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 10:37	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvetager: Laboratoriet	
Smag*		Normal		DS/ISO5667-5:2006	
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S_r
Kimal v. 22°C		pr.ml	1	200	DS/EN6222:2000, MM005 0,1
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,0	15	DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet		FNU	0,06	1	DS/EN7027:2016, M036 5%
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	72,7	250	DS/EN27888:2003 2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,014	0.2	DS225:1939 mod. 10%
Ilt	O ₂	mg/l	12		DS/EN 5814:2012, M022 5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2021-02-09 rapport nr. 20210215/006

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

GRUPPE A-PARAMETRE
DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analysereport nr. 20210215/006
16. februar 2021
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Bodsbjerggårdvej 48 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 10:31 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017	
Temperatur		11,7	°C		
Lugt*		Ingen	lugt		
Smag*		Normal			
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	2	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	3,0	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,13	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	72,9	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,011	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M008	6%
Ilt	O ₂ mg/l	10		DS/EN 5814:2012, M022	5%
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019. Oplysninger om analysedato kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant					

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

DONS Lab
R. DONS Vandanalytisk Laboratorium A/S
Bløkken 48
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33 Nordvej 10 · 4200 Slagelse DK
Stamholmen 53 · 2650 Hvidovre DK
Ulvehøjvej 3 · 8670 Låsby DK
Analyserapport nr. 20210215/008
16. februar 2021 Tlf. +45 58581500 Fax +45 58581505
Blad 1 af 1 www.glascom.dk info@glascom.dk

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Assenløsevejen 30 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 11:36 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	5,0	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	2,7	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,17	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	78,6	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,016	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/EN 5814:2012, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2021-02-09 rapport nr. 20210215/008

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard

Karin Spanggaard, EH, laborant

Viljen til at gøre en forskel

GRUPPE A-PARAMETRE

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20210215/008

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Assenløsevejen 30 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 11:30 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017		
Temperatur		8,2	°C			
Lugt*		Ingen	lugt			
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C	pr.ml	4	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1	
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal	Pt mg/l	2,7	15	DS/EN7887:2012, M035	15%	
Turbiditet	FNU	0,07	1	DS/EN7027:2016, M036	5%	
pH	pH	7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	88,3	250	DS/EN27888:2003	2%	
Jern, total	Fe mg/l	0,013	0.2	DS225:1939 mod.	10%	
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M008	6%	
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/EN 5814:2012, M022	5%	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING
DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20210215/011

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Lindegårdsvej 1 Prøvedato: 2021-02-09 Kl. 11:55 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	4,6	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kintal v. 22°C pr.ml		3	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt	mg/l	2,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,15	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	64,1	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total Fe	mg/l	0,014	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt O ₂	mg/l	10		DS/EN 5814:2012, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2021-02-09 rapport nr. 20210215/010

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r; Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE

DONSlab

R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

Viby Dals Vandværk
v/ Søren Rasmussen
Elmevej 11
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20210215/010

16. februar 2021

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Lindgårdsvej 1 Prøvedato: 2021-02-09 KL 11:49 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017	
Temperatur	9,3	°C		
Lugt*	Ingen	lugt		
Smag*	Normal			
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml		4	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	2,4	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,12	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	75,4	250	DS/EN27888:2003	2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,023	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,002	0.1	DS/EN 26777:2003, M008	6%
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/EN 5814:2012, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r; Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

 Karin Spanggaard, EH, laborant